



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Telefax: 514-0391, Tel. 512-6148, ext. 190-191

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI)

CERTIFICACION DE HIDROCARBURO – ZRCO -029-13

(22 de octubre de 2013)

POR MEDIO DE LA CUAL, EL DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, TIENE A BIEN, RESOLVER SOLICITUD DE SERVICIO N°. 2422 FECHADA 13 DE JUNIO DE 2013, MEDIANTE FACTURA DE PAGO N°. 907.

Vista la solicitud que antecede y por orden de la Arquitecta MARICEL PERALTA, Directora Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

CONSIDERANDO:

Que el Licenciado Cesar Sandino Coordinador de Permisos, de la **Empresa Minera Panamá S.A.**, acorde a lo dispuesto en el Decreto de Gabinete No. 36 del 17 de septiembre de 2003, ha solicitado inspección del área y tramitación de permiso para Tanques de Combustibles, Propiedad de la **Empresa Minera Panamá S.A** ubicada en el sector de Petaquilla, Costa Abajo de Colón.

CERTIFICA:

Que según el formulario de inspección, las instalaciones y los tanques de almacenamiento que adjuntamos para la verificación de datos infraestructura y demás referencias requeridas, según el Decreto de Gabinete N°. 36, se certifica que la **Empresa Minera Panamá S.A** cuenta con instalación para uso de cinco (5) tanques distribuidos así:

Que la Instalación es apta para la realización de las actividades de recibir, almacenar, bombear, mezclar, trasegar y despachar producto derivados del petróleo.

Tanque N°. 1: Contiene producto Diesel, con capacidad nominal de 20,000 galones, tipo de tanque acero - sobre tierra.

Tanque N°. 2: Contiene producto Diesel, con capacidad nominal de 20,000 galones, tipo de tanque acero - sobre tierra.

Tanque N°. 3: Contiene producto Diesel, con capacidad nominal de 20,000 galones, tipo de tanque acero - sobre tierra.

Tanque N°. 4: Contiene producto Diesel, con capacidad nominal de 20,000 galones, tipo de tanque acero - sobre tierra.

Tanque N°. 5: Contiene producto Diesel, con capacidad nominal de 20,000 galones, tipo de tanque acero - sobre tierra.

Como también tiene a bien **CERTIFICAR** que las **INSTALACIONES** de los tanques de combustible de la **Empresa Minera Panamá S.A** cumple con las medidas de seguridad exigidas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá – Zona Regional Colón.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, se reserva el derecho de inspeccionar en cualquier momento las instalaciones de la empresa a la cual se certifica, y a la vez notificamos que ésta certificación mantiene vigencia de un (1) año.

Dada en la ciudad de Colón a los ventidos (22) días del mes de octubre del Año Dos Mil Trece (2013).


SUB TENIENTE ARQ. DANIEL CHEN
JEFE DINASEPI ZONA REGIONAL COLÓN



DCh/od.



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: inspeccion@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6115 Fax: 512-6125

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios
(División de Seguridad y Prevención de Incendios)

Departamento de Hidrocarburos y Materiales Peligrosos

INFORME DE INSPECCION PARA LA INSTALACION DE TANQUES Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

(Decreto de gabinete N°036 del 17 de septiembre del 2003, gaceta oficial N°24992, del 22 de septiembre del 2003)

Zona Regional: Colón Estación Local: Ducret
Empresa: Minera Panamá Teléfono: _____
Solicitud de Servicio N° _____ Recibo de Caja N° _____
N° de Fax: _____ Correo electrónico: _____

A-SISTEMA ELECTRICO:

Condiciones Generales		Sí	No
01-El interruptor principal está en buena ubicación:		X	
02-La instalación en PVC es correcta		X	
03-Cuenta con planta eléctrica de emergencia		X	
04-Posee lámparas de emergencia		X	
05-Los fusibles de la carga en las fases es el adecuado		X	
06-El balance de carga en las fases es el adecuado		X	
07-Todos los sistemas eléctricos se encuentran en buenas condiciones		X	
08-Las instalaciones eléctricas cumplen con el código eléctrico vigente		X	

Observaciones:

B-PROTECCION CONTRA INCENDIOS:

01-Extintores

ABC 2.5 Lbs.	Co2 5 Lbs.	Polvo BC 5 Lbs.
ABC 5 Lbs.	Co2 15 Lbs.	Polvo BC 10 Lbs.
ABC 10 Lbs.	Halotron	Polvo BC 20 Lbs.
ABC 20 Lbs.	Agua	Tipo D
Tipo K	Otros	TOTAL:

02-Gabinetes de mangueras contra incendio: Sí _____ No x cantidad _____

03-Mangueras y pitones apropiados: Sí _____ No x cantidad _____

04-Tanque de agua para el sistema contra incendios: Sí _____ No x

cantidad: _____ capacidad: _____

05-Hay hidrantes cerca del las instalaciones: Sí _____ No x cantidad _____

06-Sistema de alarma contra incendio: Sí x No _____ tipo Audible

07-Materiales de la construcción del lugar inspeccionado: Retardan te al fuego

08-Recipientes con arena: Sí x No _____ cantidad _____

Observaciones:

C-CARGADEROS DE CAMIONES:

01-Cantidad: 1 en buenas condiciones

02-Condición de operaciones y seguridad:

D-ACTIVIDADES:

01-Las actividades del centro de acopio y distribución, y los tanques que se detallan en la inspección son aptas para:

x recibir x almacenar x despachar refinar
transformar manufacturar mezclar purificar
envasar bombear trasegar transportar
vender o distribuir petróleo crudo, semi-crudo y/o productos derivados de petróleo.

E-DETALLES DE INSPECCION DE TANQUES:

Nº de Tanque	Producto	Capacidad Nominal (Gls.)	Capacidad de Trabajo (Gls.)	Tipo de Tanque	Sobre Tierra o Soterrado	Noria de Retención o derrame	Dimensiones	
							Ancho	Largo
1	Diesel	20,000	19,800	acero	Sobre tierra	si		
2	Diesel	20,000	19,800	acero	Sobre tierra	si		
3	Diesel	20,000	19,800	acero	Sobre tierra	si		
4	Diesel	20,000	19,800	acero	Sobre tierra	si		
5	Diesel	20,000	19,800	acero	Sobre tierra	si		

F-RECOMENDACIONES:

Cfandi

Firma del Representante de la Empresa
Nº de C.I.P. 01218236

Gilberto Aguirre

Firma del Inspector de DINASEPI

Nota: El incumplimiento de estas indicaciones dentro del término estipulado, será sancionado con multa.